

MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento

Referência: Pregão Eletrônico n. 19/2006

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de microcomputadores tipo desktop com garantia de 36 (trinta e seis) meses e sistema operacional Windows XP com SP2 ou superior, por item.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2006

ESCLARECIMENTO I

Prezados Senhores,

1. Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital em referência, segue em anexo a resposta.
2. O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 19/2006, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3. A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

CRISTINA ANTUNES VIANA RÊGO

Pregoeira

Esclarecimento:

No Anexo I, está sendo solicitado para os Itens 1 e 2:

Processador: "A configuração proposta deve comprovar desempenho através do índice de desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2004, conforme procedimento descrito no Anexo Procedimentos de Mensuração de Sysmark Rating...".

O Edital menciona que a medição do desempenho do equipamento pelo software BAPCO SYSmark 2004 deverá seguir o procedimento descrito no "Anexo Procedimentos de Mensuração de Sysmark Rating", contudo, tal Anexo não consta do Edital. Desta forma, solicitamos que nos seja enviado o referido anexo com os procedimentos citados.

Resposta:

Procedimentos de Mensuração de Desempenho

O presente documento tem como objetivo guiar, esclarecer e padronizar os procedimentos para realização de mensuração de desempenho do equipamento exigido no processo de aquisição de novas estações de trabalho

Indicador de desempenho BAPCO SYSmark 2004

Referência do Indicador <http://www.bapco.com>

Data de atualização deste documento 28 de Abril de 2006

Essa relação lista as únicas alterações a serem realizadas sobre as configurações originais do sistema operacional e dos componentes de hardware e software do equipamento. Os passos abaixo devem ser seguidos na íntegra, não sendo aceitos procedimentos diversos, como utilização de "imagens".

O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital. A única variação possível é com relação a quantidade de memória RAM que, para os procedimentos abaixo, é fixada em 512 Mbytes para estação básica e padrão e de 1 Gbyte para estação avançada. Não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou memória.

Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para a memória de vídeo exigida no edital.

PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

1. Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o espaço máximo disponível
2. Instalar o Windows XP Professional em português (Brasil) com Service Pack 1
3. Instalar os drivers que serão fornecidos pelo fabricante para todos os dispositivos de hardware, como chipset, vídeo, som e rede
4. Desabilitar atualizações automáticas do Windows Update

5. Verificar se todos os dispositivos estão corretamente instalados no gerenciador de dispositivos
6. A resolução da tela deve estar configurado com 1024x768 pixels, com profundidade de cores em 32bits e 75 Hertz de frequência de atualização de tela
7. Alterar memória virtual para o dobro da memória física (Ex: memória física de 512 MBytes => virtual de 1024 Mbytes)
8. Fazer as seguintes alterações em Opções Regionais e de Idiomas do painel de controle: Guia Opções Regionais - Padrões e Formatação = Inglês (Estados Unidos); Guia Idiomas - Serviços de Texto e Idiomas de Entrada - Detalhes - Serviços Instalados = instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Internacional) e remover Português (Brasil)
9. Desabilitar proteção de tela
10. Alterar em opções de energia opções para “nunca” desligar
11. Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR

12. Instalar o SYSmark 2004 e o SYSmark 2004 Patch2
13. Desfragmentar o disco rígido e reiniciar o micro
14. Executar o SYSmark 2004 no modo customizado e selecionando Sysmak Overall com três iterações
15. O resultado gerado pelo software deverá ser impresso e entregue anexado à proposta
16. O índice a ser considerado é o Sysmark Overall e será calculado a partir da média aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a parte fracionária. Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado na especificação técnica